

ИБЖ№-028-2021

1. Общие требования безопасности.

- 1.1. Инструкция предназначена для учащихся на уроках трудового обучения при работе на швейной машине с электроприводом.
- 1.2. К выполнению работ на швейной машине с электроприводом допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр, изучившие правила безопасной работы и инструктаж по охране труда, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую форму.
- 1.3. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписания учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.4. В помещении для работы на швейной машине с электроприводом, должна быть мед. аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
- 1.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для работы на швейной машине с электроприводом должен быть огнетушитель.
- 1.6. Работы на машинах с электроприводами предусматривают использование электрического тока высокого напряжения (220В)
- 1.7. Рабочее место должно быть хорошо освещено.
- 1.8. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр, изучившие правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую форму.
- 1.9. Рабочая форма для учащихся: индивидуальный халат или фартук с нарукавниками и головной убор (берет или косынка).
- 1.10. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.11. Обучающиеся, допустившие нарушения или невыполнения инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Надеть спецодежду, убрать волосы под косынку или другой головной убор.
- 2.2. Проверить исправность шнура.
- 2.3. Убрать с платформы машины посторонние предметы (ножницы, напёрсток), проверить прочно ли закреплена игла и лапка.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Во время работы концы косынок не должны свисать
- 3.2. Соблюдать правильную осанку, следить за правильным положением рук.
- 3.3. Наклоняться близко к движущимся частям машины.
- 3.4. Держать пальцы рук около лапки во избежание прокола иглой.
- 3.5. Не отвлекать внимание работающих за машиной посторонними разговорами, не передавать через них предметы.
- 3.6. Не оставлять включенную машину в электросеть без присмотра.
- 3.7. Не допускать перегрузки электродвигателя.
- 3.8. Не бросать на пол отработанные и поломанные иглы.
- 3.9. Заправку нитки, установку иглы или её замену осуществлять только при выключенном электродвигателе, сняв ногу с педали.
- 3.10. Перед стачиванием убедиться в отсутствии булавок или игл на линии шва изделия.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

- 4.1. Отключить пусковое устройство электрической швейной машины от сети.
- 4.2. Убрать рабочие инструменты в специально отведенные места.
- 4.3. Привести в порядок рабочее место.
- 4.4. Провести контроль по уборке помещения и произвести его проветривание.
- 4.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

- 5.1. При неисправности в работе швейной машины, немедленно прекратить работу, отпустить педаль пуска швейной машины и сообщить учителю об аварийной ситуации. Работу продолжить после устранения неисправности.
- 5.2. Отключить рубильник, обесточить электросеть.
- 5.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

Разработал: _____

Согласовано: _____